

Sachstandsbericht

Siegdamm Niederschelden



Siegdeich Niederschelden

— Deichanlage

Statusbericht

Teil A:

- Grundlagen der Deichlagen

Aufbau, Schutzfunktion, Stand der Technik, ...

Teil B:


- Betrieb und Unterhaltung der Anlage

Statusbericht

Ergebnis Teil A:

Anweisung
Bezirksregierung

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Deichaufbau unklar | > Machbarkeitsstudie |
| - unzulässiger Bewuchs
auf dem Dammkörper | > unverzüglich Bewuchs
beseitigen |
| - kein Verteidigungsweg
vorhanden | > Machbarkeitsstudie |



**Siegdeich
Niederschelden**

Deichanlage

„Gehölze (**Bäume, Sträucher und Hecken**) auf Deichen beeinträchtigen die Standsicherheit sowie die Unterhaltung und **sind deshalb unzulässig.**“




Sturmschaden
April 2021
Siegdam





Ausspülung Deichkörper mit
Gefahr Deichbruch

Abstimmungsergebnis mit Bezirksregierung



Deichverteidigung möglich

-  Bäume werden bis Ergebnis Machbarkeitsstudie nicht gefällt
-  wird noch geprüft?

Deichverteidigung **nicht** möglich

-  Bäume / Aufwuchs beseitigen?

Sicherung durch Spundwand



Rheinland-Pfalz
STRUKTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
NORD



Spundwand


Hochwasserschutz Trier, Baufortschritt im 2. Bauabschnitt

Siegdammm



Vorland

privat



Spundwand

Fazit

Machbarkeitsstudie

- soll Möglichkeiten zur Ertüchtigung der Deichanlage und zum Verteidigungsweg aufzeigen

Zum Bewuchs sind weitere Gespräche mit der Bezirksregierung notwendig!